

Ministeren



Uddannelses- og
Forskningsministeriet

Finansudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

I brev af 3. april 2014 har udvalget efter ønske fra Ole Birk Olesen (LA) stillet mig følgende spørgsmål:

Spørgsmål nr. 3 (Aktstk. nr. 82)

Hvad er årsagen til, at udgifterne til ESS-facilitetens bygninger er blevet vurderet for lavt i det oprindelige budget?

Svar

Som en del af det omfattende udviklingsarbejde der er pågået siden beslutningen om placeringen af ESS i Lund i 2009, er der sket en konkretisering og specificering af det tekniske design for faciliteten. I den forbindelse har det vist sig nødvendigt at justere de tekniske specifikationer for de forskellige bygningsdele.

For eksempel har en række geotekniske undersøgelser vist, at det er nødvendigt at pilotere større dele af bygningerne end først antaget. Der er ligeledes sket en række ændringer i kravene til bygningerne i forbindelse med godkendelsesproceduren fra den svenske strålesikkerhedsmyndighed. Endeligt har det vist sig nødvendigt at øge bygningsarealet i instrumenthallerne samt acceleratorbygninger for at kunne få plads til de ønskede instrumenter og laboratorier.

Der er nedsat en uafhængig rådgivningsgruppe, der skal følge byggeriet, og som løbende skal vurdere, om det er muligt at mindske udgifterne til bygninger. Bygningsstyrelsen under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet deltager i dette arbejde.

Med venlig hilsen

Sofie Carsten Nielsen

9. april 2014

Styrelsen for Forskning og
Innovation

Bredgade 40
1260 København K
Tel. 3544 6200
Fax 3544 6201
Mail fi@fi.dk
Web www.ufm.dk

CVR-nr. 1991 8440

Ref.-nr. 14/006616-01