

REJSEARBEJDERE. DK

19. januar 2016.

Henvendelse til Skatteminister Karsten Lauritzen og Folketingets Skatteudvalg.
Vedrørende Lovforslag L. 95. Fremsat 16.december 2015 (Grøn Boligjobordning, 2016-17)

Foreningen Rejsearbejdere.dk mener at de reducerede ydelser til lønarbejde, i lovforslaget vil få negative konsekvenser for tiltag, som skulle føre til forbedringer til en ny grøn omstilling mod energispild samt øge klimaindsatsen i en positiv retning.

Det fremgår af lovforslaget at der er et fradrag på 6.000 kr. for serviceydelser og 12.000 kr. for håndværksydelser i år 2016-17.

Vi finder at de 6.000 kr. fra serviceydelserne, såfremt de ikke bliver brugt som fradrag af skatteyderen, burde kunne overføres til fradrag for håndværksydelser for at øge en mere grøn omstilling.

Ud fra lovforslagets intention om at, bevare en mere grøn omstilling, burde fradragene for serviceydelserne, kunne bruges til at forbedre og klimasikre boligerne. m.v. Lovforslaget går nu i modsat retning. Det fremgår ved en gennemgang af forslaget at der er punkter som der ikke mere gives fradrag for. Vi har derfor indsat vores bemærkninger til dem.

Reparation, renovering, maling og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb.

Bemærkning: Der er mange tage på bygninger, som blev udført med tagpladedækning hvor de indeholdt Asbest som med årene har mistet deres beskyttende lag af maling således at asbestholdige materialer flyver frit i luften. Loftrum under taget bruges ofte som depot rum. Mange gamle, skorsten og ovenlysinddækning består af bly. Mange tage er udført med kun få graders tag hældning således at det er ret kostbart at isolere under dem, der vil således ikke være motivation til at udføre arbejdet. Når der ikke gives fradragsret for genetablering af konstruktionen.

Reparation af ruder, vinduer og terrassedøre med glas. Reparation af yderdøre og terrassedøre

Bemærkninger: Set i lyset af at montering ny energiglasruder, og reparation af yderdøre samt terrassedøre til tider kan være en bedre løsning økonomisk for en boligejer og samfundet, når det omhandler ældre boliger, end nye trævinduer der består af billigt importeret hurtigopvokset nåletræ.

Reparation af ydervægge.

Bemærkninger: For at isoleringen i en ydervæg skal virke optimalt mod vind, slagregn skal mursten, puds, fuger være tæt. Våd isolering virker som en stor kuldebro. Lønudgifter til opførelse af nyt klimaskærm i form af murværk, samt beklædning med puds på isolering samt klimaskærm af andet materiale burde især prioriteres højt. At der ikke gives fradragsret, for genetablering af konstruktionen er uønsket.

Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede.

Bemærkninger: Det er en skandale at der ikke tages hensyn til de handicappede. Med hensyn til tilgængeligheden til boligen. Så som trapper, dør brede, dørtrin, fjernelse af badekar og en adgang til en brusekabine. M.v.

Reparation eller fornyelse af køkken og bad.

Køkken og baderum er de dyreste rum i en bolig at renovere, og som er udsat for slid gennem tiden.

Gulvarbejde (bortset fra isolering) Installation af gulvvarme. Reparation eller udskiftning af vandinstallationer.

Bemærkninger: Mange boliger og huse er opført i Danmark uden isolering i gulve og vægge samt med badeværelser med Gulvvarme som har et stort energispild. Mange er opført i 1960 og frem med minimum af isolering som løst Leca mod terræn og uden randisolering indvendig, samt kun isolerings pap om varmerørene. Varme og koldtandsrør ligger monteret ved siden af hinanden næsten uden mellemrum så der opstår et stort varmespild. Også ved tærede rør.

Ligeledes er mange huse opførte med gulve på murede piller eller opklodsede strøer og 5-7,5 cm isolering eller opførte ældre huse / boliger helt uden gulvisolering.

REJSEARBEJDERE. DK

Reparation eller fornyelse af visse elinstallationer.

Bemærkninger: Her burde det give fradragsret for etablering af nye el varmeovne, el gulvvarme, termostarter. El varmvandsbeholdere.

Indvendigt maler- og tapetserarbejde.

Bemærkninger: Der kan ikke udføres renovering indvendig arbejde i forbindelse med boligens energisanering, uden at der også skal male og tapetserarbejde.

Reparation, installation eller udskiftning af biokedelanlæg, herunder pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler.

Bemærkninger: Der burde gives fradragsret for udskiftning af olie eller koks fyr, til et pille fyr eller pille ovn.

Vi anbefaler et forhøjet, skattefradrag i henhold til de bemærkninger der er nævnt i henvendelsen, for lønarbejde på huse og bygninger med boliger fra før 1989. Ud fra de store omkostninger der er ved at renovere dem. Samtidig burde beløbet hæves for arbejde, der udføres i vinterperioden for at, minimere sæsonledigheden og udgifter til ledige dagpengemodtagere.

Med venlig hilsen.

Formand i foreningen

Rejsearbejdere.dk

Hans Erik Meyer

Nørbyvej 55

6200 Aabenraa.

www.Rejsearbejdere.dk